

关于学院实验室安全隐患整改情况的通报

各二级单位、部门：

学院于2022年3月28日由安全保卫部、教务处牵头，主管安全和教学副院长带队，组织电子电气工程系、材料工程系、管理工程系、智能制造系、信息工程系、后勤管理处、组织人事部、综合管理部等部门主管安全领导和安全管理工作人员对学院马家田校区和金江校区所有实验实训室进行了安全大检查，检查共发现安全隐患5处。

学院高度重视实验室安全工作，针对检出来的安全隐患，立即制定了整改方案，其中4处安全隐患于2022年4月19日完成整改，包括计算机科学与技术实验室（A6-7）部分电源插线板老化破碎隐患、选矿综合实验实训室干燥箱操作规程不完善、轧制原理与轧钢检测实训室实训室墙面浸水隐患、汽车检测与故障诊断实训室天花板、灯座灯管掉落隐患等。焊接加工实训室设备缺少接地线安全隐患也在5月19日完成整改。

学院各二级单位、部门要认真贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署和党的十九届六中全会精神，提高政治站位，强化安全红线意识，深刻认识实验室安全工作的重要性。要全面落实实验室安全责任体系，完善实验室分级分类和危险源管控分级管理体系，以排查和整改安全隐患为抓手，以防范遏制各类安全事故为目标，掌握防范实验室安全风险的主动权，不断加强安全管理工作，努力排除实验室安全隐患，保证学生实训、实验、实习的安全。

四川机电职业技术学院

2022年5月20日